


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Применение пальца поршневого 8401.1004020-01 из стали прутковой 16MnCr5, как альтернатива пальцу поршневому 8401.1004020 из стали 12Х1МФ на двигателях ЯМЗ-8401, ЯМЗ-850, ЯМЗ-845 всех комплектаций и исполнений, кроме МО РФ

№ 124 от 28 февраля 2014 года



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведений:	Технического директора (сервис-менеджера) *	Начальника цеха *	Менеджера по запасным частям *	Мастеров (бригадиров) *	Приемщиков *	Технических специалистов * * * *
----------------------	--	----------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------------------

Тема/проблема:	Тема: Применение пальца поршневого 8401.1004020-01 из стали прутковой 16MnCr5, как альтернатива пальцу поршневому 8401.1004020 из стали 12Х1МФ на двигателях ЯМЗ-8401, ЯМЗ-850, ЯМЗ-845 всех комплектаций и исполнений, кроме МО РФ
----------------	---

Модель: Двигатели ЯМЗ-8401, ЯМЗ-850, ЯМЗ-845 всех комплектаций и исполнений, кроме МО РФ.

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что февраля 2014 года на двигателях ЯМЗ-8401, ЯМЗ-850, ЯМЗ-845 всех комплектаций и исполнений, кроме МО РФ применяется палец поршневой **8401.1004020-01 из стали прутковой 16MnCr5**, как альтернатива пальцу поршневому **8401.1004020 из стали 12Х1МФ**.

Палец поршневой **8401.1004020** и палец поршневой **8401.1004020-01** взаимозаменяемые. Место маркировки пальца поршневого см. рис.1.

Внимание: На двигателях применять поршневые пальцы одинакового обозначения.

Место маркировки: знак технического контроля, товарный знак или кратное обозначение предприятия-изготовителя, краткое обозначение детали



Рис. 1.