

Информационный бюллетень № 136

Применение вязкостной муфты вентилятора фирмы «HORTON» и ООО «Автопривод» на двигателях ЯМЗ-536, ЯМЗ-53601, ЯМЗ-53602, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-53611, ЯМЗ-53622, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-53631, ЯМЗ-53642

Управление по гарантии

Ярославль, Россия



Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов		
Тема/проблема:	Применение вязкостной муфты вентилятора фирмы «HORTON» и ООО «Автопривод» на двигателях ЯМЗ-536, ЯМЗ-53601, ЯМЗ-53602, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-53611, ЯМЗ-53622, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-53631, ЯМЗ-53642							
Модель:	Двигатели ЯМЗ-536...							

Сообщаем Вам, что двигатели ЯМЗ-536, ЯМЗ-53601, ЯМЗ-53602, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-53611, ЯМЗ-53622, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-53631, ЯМЗ-53642 могут комплектоваться вязкостной муфтой вентилятора фирмы «HORTON» или вязкостной муфтой вентилятора ООО «Автопривод» г. Мелитополь как альтернатива вязкостной муфте вентилятора фирмы «Borg Warner».

Таблица.1

Обозначение вентилятора с муфтой	Поставщик	Взаимозаменяемы
536.1308010-02	«Borg Warner»	
536.1308010-01	«HORTON»	
536.1308010-03	ООО «Автопривод»	