

Информационный бюллетень № 222

Применение датчика 650.1130540 взамен датчика 5340.1130552 на двигателях семейства ЯМЗ-530

Управление по гарантии

Ярославль, Россия



Применение датчика 650.1130540 взамен датчика 5340.1130552 на двигателях семейства ЯМЗ-530

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов		
Тема/проблема:	Применение датчика 650.1130540 взамен датчика 5340.1130552 на двигателях семейства ЯМЗ-530							
Модель:	Семейство ЯМЗ-530							

С ноября 2018 года на двигателях семейства ЯМЗ-530 взамен датчика температуры и давления топлива и масла 5340.1130552 применяется датчик температуры и давления топлива 650.1130540 см. таблицу 1.

Таблица 1.

Наименование	До изменения		После изменения		Взаимозаменяемость
	Обозначение ЯМЗ	Обозначение производителя	Обозначение ЯМЗ	Обозначение производителя	
Датчик давления и температуры топлива и масла	5340.1130552	0261 230 112	650.1130540	0281 002 953	Сохранена *

* При гарантийном ремонте применять датчик температуры и давления топлива **650.1130540**