

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 136

18 февраля 2015 г.

**ТЕМА:** Применение вязкостной муфты вентилятора фирмы «HORTON» и ООО «Автопривод» на двигателях ЯМЗ-536, ЯМЗ-53601, ЯМЗ-53602, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-53611, ЯМЗ-53622, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-53631, ЯМЗ-53642.



Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов
Тема / проблема:	Применение вязкостной муфты вентилятора фирмы «HORTON» и ООО «Автопривод» на двигателях ЯМЗ-536, ЯМЗ-53601, ЯМЗ-53602, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-53611, ЯМЗ-53622, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-53631, ЯМЗ-53642					
Модель:	ЯМЗ-536, ЯМЗ-53601, ЯМЗ-53602, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-53611, ЯМЗ-53622, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-53631, ЯМЗ-53642.					
Рынки сбыта:						

### Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что двигатели **ЯМЗ-536, ЯМЗ-53601, ЯМЗ-53602, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-53611, ЯМЗ-53622, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-53631, ЯМЗ-53642** могут комплектоваться вязкостной муфтой вентилятора фирмы «**HORTON**» или вязкостной муфтой вентилятора **ООО «Автопривод»** г. Мелитополь как альтернатива вязкостной муфте вентилятора фирмы «**Borg Warner**».

Таблица.1

Обозначение вентилятора с муфтой	Поставщик	Взаимозаменяемы
536.1308010	«Borg Warner»	
536.1308010-01	«HORTON»	
536.1308010-03	ООО «Автопривод»	